Shihlin SDE Servolarda Çarpma Koruma Fonksiyonu (Crash Error)

Eğer belli bir torka ulaştığında sürücü hataya geçsin istenir ise:

PA15: % (%300'e kadar girilebilir. Bu pik torka karşılık gelir. Eğer %100 girildi ise etiket Nm değerine)
PA16: süre (ms cinsinden)

Hata olarak ise **AL20** verir.

AL20 Motor crash error

Cause	Inspection	Remedy
Motor current exceeds the PA15 setting and the duration is over PA16.	1. Check the PA15 is valid or not. 2. Check the PA15 whether is too low or PA16 is too soon.	1. Disable the PA15. 2. To set the proper level of these 2 parameters according to the actual load condition.